
IMPORTANT


NE JAMAIS RACCORDER
LE 230V SUR UNE PASSERELLE
DE COMMUNICATION !

RJ9


Bornier de l'unité
Intérieure HAIER®







TELECOMMANDE HAIER



ARRIÈRE TELECOMMANDE

IMPORTANT


Il n'est pas obligatoire de brancher
la télécommande HAIER

(RÉFÉREZ VOUS AU MANUEL DU FABRICANT POUR TOUTE MODIFICATION PROPRE A LA MACHINE)

SCANNEZ CE CODE POUR AFFICHER
L'INTÉGRALITÉ DE LA NOTICE
D'INSTALLATION BAILLZONING

IMPORTANT

NE JAMAIS RACCORDER
LE 230V SUR UNE PASSERELLE
DE COMMUNICATION !



TELECOMMANDE HAIER

(RÉFÉREZ VOUS AU MANUEL DU FABRICANT POUR TOUTE MODIFICATION PROPRE A LA MACHINE)

SCANNEZ CE CODE POUR AFFICHER
L'INTÉGRALITÉ DE LA NOTICE
D'INSTALLATION BAILLZONING


A COMPTER DU 16/06/2026

IMPORTANT


NE JAMAIS RACCORDER LE 230V SUR UNE PASSERELLE DE COMMUNICATION !

RJ9


Bornier de l'unité Intérieure HAIER®







TELECOMMANDE HAIER



ARRIÈRE TELECOMMANDE

IMPORTANT

Il n'est pas obligatoire de brancher la télécommande HAIER

(RÉFÉREZ VOUS AU MANUEL DU FABRICANT POUR TOUTE MODIFICATION PROPRE A LA MACHINE)

SCANNEZ CE CODE POUR AFFICHER L'INTÉGRALITÉ DE LA NOTICE D'INSTALLATION BAILLZONING


A COMPTER DU
16/06/2026

IMPORTANT

NE JAMAIS RACCORDER
LE 230V SUR UNE PASSERELLE
DE COMMUNICATION !

RJ9

Bornier de l'unité
Intérieure HAIER®



TELECOMMANDE HAIER

(RÉFÉREZ VOUS AU MANUEL DU FABRICANT POUR TOUTE MODIFICATION PROPRE A LA MACHINE)

SCANNEZ CE CODE POUR AFFICHER
L'INTÉGRALITÉ DE LA NOTICE
D'INSTALLATION BAILLZONING